

СОГЛАСОВАНО

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам "ПРЕКРАСНЫЙ МИР"




Никитин А.Г.

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ ДО детский морской центр Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный моряк»



Романчук Е.Л.

«___» _____ 2019 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детский морской центр Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный моряк»
- 1.2. Адрес объекта: 197760, г. Санкт - Петербург, г. Кронштадт, ул. Советская, дом 39, литера А
- 1.3. Сведения о размещении объекта: Помещения первого, второго этажей, находящиеся в жилом трёхэтажном здании, 1172,4 кв.м;
-наличие прилегающего земельного участка: нет
- 1.4. Год постройки здания до 1917г.
год последнего капитального ремонта: 1988г.
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: -

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткое наименование) Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детский морской центр Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный моряк»
- 1.7. Юридический адрес организации: 197760, г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Советская, дом 39, литера А
- 1.8. Основания для пользования объектом: Оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Наименование вышестоящей организации: Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, пр. Ленина, д. 36
- 1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: тел. (812)576-90-00, факс: (812) 576-90-06, E-mail: tukrns@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Вид деятельности: ОКВЭД- 85.41.9
- 2.2. Виды оказываемых услуг (в соответствии с Уставом или положением об организации):
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки
- 2.3. Форма оказания услуг: по месту предоставления услуги
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории (К,О,С,Г,У)
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 250 человек/день;
- 2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 160м.
- 3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), нерегулируемые
- 3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), отсутствие
- 3.1.4. Перепады высот на пути: есть
- 3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет
- 3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О,Г,У) ДУ (С)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,Г,У) ДУ (С)
3	Вход (входы) в здание	ДУ(К,С) ДЧ (О,Г,У)
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДУ(С) ДЧ (К,О,Г,У)
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ(С) ДЧ (К,О,Г,У)
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ(К,С) ДЧ (О,Г,У)
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)

<*> - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - инвалиды с нарушениями слуха, У - инвалиды с нарушениями в умственном развитии) - доступно полностью избирательно (указать категорию МГН); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию МГН); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:
ДЧ (К,О,С,Г,У)

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Территория отсутствует
3	Вход (входы) в здание	при выделении финансирования до 2025 г.
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	при выделении финансирования до 2025 г.
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	при выделении финансирования до 2025 г.
6	Санитарно-гигиенические помещения	при выделении финансирования до 2025 г.
7	Система информации и связи (на всех зонах)	при выделении финансирования до 2025 г.
8	Все зоны и участки	

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения: Плана мероприятий, обеспечивающих доступность объекта социальной инфраструктуры и плана финансово-хозяйственной деятельности

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: улучшение доступности для всех категорий

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:


1. Акта согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги от «11» ноября 2019 г.

2. Анкеты по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения от «11» ноября 2019 г.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)



позаэтапного повышения уровня доступности объекта: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детский морской центр Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный моряк» и предоставляемых на нем услуг для всех категорий инвалидов, находящегося по адресу: 197760, Санкт-Петербург, г.Кронштадт, ул.Советская, д.39, литера А



Организация доступности объекта

№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
1	2	3	4	5	6
1	<i>Места парковки для автотранспортных средств инвалидов</i>				
1.1	<p><i>Парковка для инвалидов.</i></p> 	<p>- Обратиться с письмом в муниципальное образование Кронштадтского района с целью согласования оборудования парковочного места дорожными знаками Дорожный знак 6.4. "Парковочное место", Табличка 8.17 "Инвалид" и наземной разметкой 1.24.3 ГОСТ Р 51256-2018 в соответствии с п. 5.4.2 СП 59.13330.2012</p>	ТР,СТР	2019-2025 год	ДП-В


2	Входной узел				
2.1	<p><i>Главный вход.</i> Входная площадка.</p> 	<p>- Недопустимо применение одиночных ступеней п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.1 СП 59.13330.2012 Демонтировать, площадку в виде ступени на входном узле. -Установить кнопку вызова ответственного сотрудника организации для оказания помощи инвалидам по сопровождению до места предоставления услуги в соответствии с ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи, согласно п. 4.2 СП 35-101-2001 -Обозначить тактильной пиктограммой кнопку вызова ответственного сотрудника организации для оказания помощи инвалидам и МГН по сопровождению до места предоставления услуги в соответствии с п.5.5.8 СП 59.13330.2012</p>	<p>КР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p>	<p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p>	<p>ДП-В</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-В</p>
2.2	<p><i>Дополнительный вход.</i> Входная площадка.</p> 	<p>-Привести входную горизонтальную площадку перед входной дверью в соответствии с п.5.1.3 СП 59.13330.2012 -Установить кнопку вызова ответственного сотрудника организации для оказания помощи инвалидам по сопровождению до места предоставления услуги в соответствии с ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи, согласно п. 4.2 СП 35-101-2001 -Обозначить тактильной пиктограммой кнопку вызова ответственного сотрудника организации для оказания помощи инвалидам и МГН по сопровождению до места предоставления услуги в</p>	<p>КР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p>	<p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p>	<p>ДП-В</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-В</p>


2.3	<p><i>Главный вход.</i> Входная дверь.</p>  <p><i>Дополнительный вход.</i> Входная дверь.</p> 	<p>соответствии с п.5.5.8 СП 59.13330.2012</p> <ul style="list-style-type: none"> -Разместить тактильную, информирующую табличку с использованием рельефных знаков и символов рельефно-точечного шрифта Брайля, с названием учреждения, времени оказания услуг (приемных часов) п.4.1.3.п.5.5.3 СП 59.13330.2012 -Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.5.5.1 СП 59.13330.2012 - Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупреждающую функцию перед входной дверью. ГОСТ Р 52875-2018 - Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь стена, средства визуальной информации) согласно п. 6.4.1 СП 59.13330.2016 - Привести ширину дверных полотен до норматива, не менее 0,9 м. согласно п.5.1.4 СП 59.13330.2012 п.6.1.5 СП 59.13330.2016 - Привести параметр «высота каждого элемента порогов» в соответствие нормативному значению, или заменить дверную коробку для понижения порога согласно п.5.1.4 СП 59.13330.2012 - Установить доводчик с задержкой закрывания от 5 секунд п.5.1.6 СП 59.13330.2012 - В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и 	<p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР,СТР</p> <p>ТР,СТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p>	<p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p>	<p>ДП-С</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-С</p> <p>ДП-С</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-В</p>
-----	---	--	---	---	---

		ударопрочным материалом в соответствии с п.5.1.4 СП.59 13330.2012			
2.4	<p><i>Главный вход. Тамбур.</i></p>  <p><i>Дополнительный вход Тамбур.</i></p> 	<p>- Привести ширину дверных полотен до норматива, не менее 0,9 м.согласно п.5.1.4 СП 59.13330.2012 п.6.1.5 СП 59.13330.2016 - Привести параметр «высота каждого элемента порогов» в соответствие нормативному значению, или заменить дверную коробку для понижения порога согласно п.5.1.4 СП 59.13330.2012 - Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь стена, средства визуальной информации) согласно п.5.1.5 СП 59.13330.2012</p> <p>-В тамбуре, за входной дверью (или перед входной дверью - при приближении изнутри помещения) отсутствует ровная горизонтальная площадка. Дверные проемы в помещения, не должны иметь перепадов высот пола. п.5.2.4 СП 59.13330.2012</p>	<p>ТР,СТР</p> <p>ТР,СТР</p> <p>ТР</p> <p>КР</p>	<p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p>	<p>ДП-В</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-С</p> <p>ДП-В</p>



3	Пути движения внутри здания				
3.1	<p data-bbox="152 153 833 188"><i>Вестибюль, коридоры, двери.</i></p>  	<ul style="list-style-type: none"> - Приобрести текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации для передачи информации инвалидам с нарушениями слуха п.5.5.6 СП 59.13330.2012 - Оборудовать пути движения знаками, обеспечивающих непрерывность информации и однозначное опознание объектов и мест посещения п.5.5.4.СП 59.13330.2012 - Предусмотреть технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, обеспечивающие визуальное, тактильное, звуковое информирование, ориентирование в пространстве для всех категорий инвалидов оборудовать место обслуживания индукционной петлей согласно п.8.22.15 СП 59.13330.2016 - Нанести тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С» п.5.2.3 СП 59.13330.2012, ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. - Привести ширину дверных полотен до норматива, не менее 0,9 м. согласно п.5.1.4 СП 59.13330.2012 п.6.1.5 СП 59.13330.2016 - Привести параметр «высота каждого элемента порогов» в соответствии нормативному 	<p data-bbox="1568 153 1738 188">ТР</p> <p data-bbox="1568 411 1738 446">ТР</p> <p data-bbox="1568 558 1738 593">ТР</p> <p data-bbox="1568 890 1738 925">ТР</p> <p data-bbox="1568 1149 1738 1184">ТР</p> <p data-bbox="1568 1295 1738 1331">ТР</p>	<p data-bbox="1756 153 1966 188">2019-2025 год</p> <p data-bbox="1756 373 1966 408">2019-2025 год</p> <p data-bbox="1756 485 1966 520">2019-2025 год</p> <p data-bbox="1756 782 1966 817">2019-2025 год</p> <p data-bbox="1756 1005 1966 1040">2019-2025 год</p> <p data-bbox="1756 1117 1966 1152">2019-2025 год</p> <p data-bbox="1756 1264 1966 1299">2019-2025 год</p>	<p data-bbox="1984 153 2172 188">ДП-Г</p> <p data-bbox="1984 411 2172 446">ДП-В</p> <p data-bbox="1984 558 2172 593">ДП-В</p> <p data-bbox="1984 890 2172 925">ДП-С</p> <p data-bbox="1984 1149 2172 1184">ДП-В</p> <p data-bbox="1984 1295 2172 1331">ДП-В</p>

		<p>значению, или заменить дверную коробку для понижения порога согласно п.5.1.4 СП 59.13330.2012</p> <p>- Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь стена, средства визуальной информации) согласно п.5.1.5 СП 59.13330.2012</p>	ТР		ДП-С
3.2	<i>Междуэтажный лестничный марш</i>	<p>Оборудовать доступ к помещениям учреждения на междуэтажном лестничном марше в соответствии с СП 59.13330.2012</p> <p>-Оборудовать доступный лестничный марш, в здание для инвалидов и МГН в соответствии с п.5.1.1 - п.5.1.8. п.5.2.4.п.5.2.9 п.5.2.10. СП 59.13330.2012 п.5.2.17 СП 59.13330.2012</p>	КР		ДП-О,С,Г,У ДЧ-К
					
4	<i>Зона обслуживания</i>				


	<i>Первый этаж.</i>	-Установить тактильную рельефно-графическую информационную мнемосхему движения п.8.1.6 СП 59.13330.2016	ТР	2019-2025 год	ДП-В
4.1	<i>Первый этаж. Помещение Гардероб</i> 	-Обозначить тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.6.5.9 СП 59.13330.2016 - Привести ширину дверных полотен до норматива, не менее 0,9 м. согласно п.5.1.4 СП 59.13330.2012 п.6.1.5 СП 59.13330.2016 - Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь стена, средства визуальной информации) согласно п. 6.4.1 СП 59.13330.2016 -Часть информационной стойки-барьера кассы рекомендуется предусматривать высотой 0,85 м согласно п.7.1.9 СП 59.13330.2012	ТР ТР ТР ТР	2019-2025 год 2019-2025 год 2019-2025 год 2019-2025 год	ДП-В ДП-В ДП-С ДП-В
4.2	<i>Спортивный зал</i> 	-Обозначить тактильной пиктограммой доступности для инвалидов п.5.5.1 п.6.5.9 СП 59.13330.2016 - Привести ширину дверных полотен до норматива, не менее 0,9 м.согласно п.5.1.4 СП 59.13330.2012 п.6.1.5 СП 59.13330.2016 - Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь стена, средства визуальной информации) согласно п. 6.4.1 СП 59.13330.2016	ТР ТР ТР	2019-2025 год 2019-2025 год 2019-2025 год	ДП-В ДП-В ДП-С

4.3	<p><i>Актальный зал</i></p> 	<p>-Обозначить тактильной пиктограммой доступности для инвалидов п.5.5.1 п.6.5.9 СП 59.13330.2016</p> <p>- Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупреждающую функцию перед входной дверью.</p> <p>ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».</p> <p>- Привести ширину дверных полотен до норматива, не менее 0,9 м.согласно п.5.1.4 СП 59.13330.2012 п.6.1.5 СП 59.13330.2016</p> <p>- Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь стена, средства визуальной информации) согласно п. 6.4.1 СП 59.13330.2016</p> <p>- Установить тактильную мнемосхему зрительного зала согласно п.6.5.7 СП 59.13330.2016</p> <p>-Оборудовать отведённые отдельные места для инвалидов с фиксированными сидячими местами, креслами с вмонтированными системами индивидуального прослушивания не менее 5 % согласно п.7.1.12 СП, 59.13330.2012,индукционным контуром или другие индивидуальные беспроводные устройства.</p>	ТР	2019-2025 год	ДП-С
			ТР	2019-2025 год	ДП-С
			ТР	2019-2025 год	ДП-В
			ТР	2019-2025 год	ДП-С
			ТР	2019-2025 год	ДП-В
			ТР	2019-2025 год	ДП-С
4.4	<p><i>Туристический, Тренажёрный Объединение судомодельный</i></p>	<p>- Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупреждающую функцию перед входной дверью.</p>			

		<p>ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».</p> <p>-Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.5.5.1 СП 59.13330.2012 п.6.5.9 СП 59.13330.2016</p> <p>- Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь стена, средства визуальной информации) согласно п. 6.4.1 СП 59.13330.2016</p>			
<p>4.5</p>	<p><i>Второй этаж</i> <i>Учебные классы. Директор</i></p> 	<p>- Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупреждающую функцию перед входной дверью. ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».</p> <p>-Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.5.5.1 СП 59.13330.2012 п.6.5.9 СП 59.13330.2016</p> <p>- Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь стена, средства визуальной информации) согласно п. 6.4.1 СП 59.13330.2016</p> <p>- Привести параметр «высота каждого элемента порогов» в соответствие нормативному значению, или заменить дверную коробку для понижения порога согласно п.5.1.4 СП</p>	<p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p>	<p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p>	<p>ДП-С</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-С</p> <p>ДП-В</p>

		59.13330.2012, 59.13330.2016	п. 6.1.5 СП			
5	Пути эвакуации					
5.1	Эвакуационный выход		Разработать пути эвакуации для инвалидов и МГН с учётом требований СП 59.13330.2012 п.5.2.23, п.5.2.34 и пожарных рисков.	КР		ДП-В
6	Санитарно-гигиеническое помещение					
6.1	Туалет. Женский, универсальная кабина.		<ul style="list-style-type: none"> - Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупреждающую функцию перед входной дверью. ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования». - Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.5.5.1 СП 59.13330.2012 - Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь стена, средства визуальной информации) согласно п. 6.4.1 СП 59.13330.2016 - Привести ширину дверных полотен до норматива, не менее 0,9 м. согласно п.5.1.4 СП 59.13330.2012, п.6.1.5 СП 59.13330.2016 	<p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p>	<p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p>	<p>ДП-С</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-С</p> <p>ДП-В</p>

		<p>Оборудовать универсальную кабину доступную для инвалидов и МГН в соответствии с п.5.3.1-п.5.3.3 ,5.3.9 СП 59.13330.2012 п.6.3.1- п.6.3.3 СП 59.13330.2016</p> <p>- Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком согласно п.5.3.6 СП 59.13330.2012 (На высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости.</p> <p>-Оборудовать умывальник опорным поручнем согласно п.5.3.3 СП 59.13330.2012</p> <p>ГОСТ Р 51261-2017 устройства опорные - стационарные реабилитационные.</p> <p>п. 6.3.3 СП 59.13330.2016</p> <p>-Установить дверную задвижку в соответствии с п.5.4.3 СП 59.13330.2012</p>	<p>КР</p> <p>ТР</p> <p>ТР,СТР</p> <p>ТР</p>	<p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p>	<p>ДП-В</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-В</p>
<p>6.2</p>	<p><i>Мужской, кабина в общественной уборной.</i></p> 	<p>- Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупреждающую функцию перед входной дверью.</p> <p>ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению.</p> <p>-Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов.</p> <p>п.5.5.1 СП 59.13330.2012</p> <p>- Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь стена, средства визуальной информации) согласно п. 6.4.1 СП 59.13330.2016</p> <p>- Привести ширину дверных полотен до норматива, не менее 0,9 м.согласно п.5.1.4 СП 59.13330.2012, п.6.1.5 СП 59.13330.2016</p>	<p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p>	<p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p>	<p>ДП-С</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-С</p> <p>ДП-В</p>

	<p>п.5.3.1-п.5.3.3 ,5.3.9 СП 59.13330.2012 п.6.3.1- п.6.3.3 СП 59.13330.2016 - Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком согласно п.5.3.6 СП 59.13330.2012 (На высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. -Оборудовать умывальник опорным поручнем согласно п.5.3.3 СП 59.13330.2012 ГОСТ Р 51261-2017 устройства опорные - стационарные реабилитационные. п. 6.3.3 СП 59.13330.2016 -Установить дверную задвижку в соответствии с п.5.4.3 СП 59.13330.2012</p>	ТР	2019-2025 год	ДП-В
		ТР, СТР	2019-2025 год	ДП-В
		ТР	2019-2025 год	ДП-В

* Указывается: ПСД – подготовка проектно-сметной документации; КР- капитальный ремонт; ТР – текущий ремонт; СТР – строительство

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно;

Ожидаемый результат по состоянию доступности объекта после выполнения работ согласно плану мероприятий:

доступно частично всем (ДЧ-В)

Период проведения работ:

Согласовано с Межрегиональной общественной организацией помощи инвалидам "ПРЕКРАСНЫЙ МИР"

Председатель

 Никитин А.Г.

« ____ » _____ 2019 г.

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)
**Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детский морской центр
 Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный моряк»**

ГБУ ДО детский морской центр Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный моряк»	1027808868450 ОГРН
---	-----------------------

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки	85.41.9 ОКВЭД
--	------------------

Форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	13 ОКФС
----------------------------	--	------------

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма	Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации	75203 ОКОПФ
--------------------------------------	--	----------------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Директор	Романчук Елена Леонидовна
---	----------	---------------------------

Телефон, факс руководителя организации	Тел. 8 (812) 311-04-95	Факс.8(812)311-04-95
---	------------------------	----------------------

Е-mail организации	kronkum@mail.ru
---------------------------	-----------------

Юридический адрес организации	197760	г. Кронштадт, ул. Советская, дом 39, лит. А
	(индекс)	(почтовый адрес)

Фактический адрес организации	197760	г. Кронштадт, ул. Советская, дом 39, лит. А
--------------------------------------	--------	---

Наименование владельца объекта, в котором находится организация	ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района»
--	--

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация	197762, Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Мануильского, д. 22
---	---

Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация

Тел. 8(812) 311-44-63	Факс 8(812) 311-44-63	Е-mail:
-----------------------	-----------------------	---------

Наименование вышестоящей организации	Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга	1027808867833 ОГРН
---	--	-----------------------

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации	197760	197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, пр. Ленина, д. 36
	(индекс)	(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Глава Администрации Довганюк Олег Анатольевич
---	--

Степаникова Инна Владимировна

Телефон, факс вышестоящей организации	Тел. 8(812) 576-90-00	8(812) 576-90-06
--	-----------------------	------------------

Е-mail вышестоящей организации	: tukms@gov.spb.ru
---------------------------------------	--------------------

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детский морской центр Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный моряк»												
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	197760,г. Санкт-Петербург г. Кронштадт, ул. Советская, дом 39, лит. А												
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	1172,4кв. м												
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи;	1 ,2 этажи												
Кадастровый номер объекта	78:	34:	0	0	1	0	3	3	5:	2	4	7	3
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	все возрастные категории												
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	К, О, С, Г, У												
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет												

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2016; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Подходы к объекту, пути движения										
	441				Наименование ОСИ (см. прим. п. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детский морской центр Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный моряк»					
1.1	Пути пешеходного движения									
		1	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,5	Не менее 1,2	п. 5.1.7	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.1.2	
		1	0	1	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	10	не более 8 (1:12)	п.5.1.8	

		0	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	-	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	П5.1.8	
		1	0	1	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,02	не более 0,015	п. 5.1.8	
		1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.11	
		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	-	не более 0,01	п.5.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюром камнем (бортиком) высотой. «С»	м	-	не менее 0,5	п.5.3.2,	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюром камнем (бортиком) высотой. «С»	м	-	не менее 0,05		
		0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	-	0,5		
		0	1	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.3	
		0	1	1	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.4	
		0	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.1	
		0	1	1	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.5	
		0	1	1	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытиях пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	-	не менее 0,8	п.5.1.10	
		1	1	1	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0,05	не менее 0,05	п.5.1.9	

		0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0,025	не более 0,025	п. 5.1.9	
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,35-0,4	п. 5.1.12	
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	Не более 5 (1:20)	п. 5.1.14	
		0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	-	0,9- 1,0	п. 5.1.15	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 6.2.17	
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6		

2. Входной узел

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детский морской центр Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный моряк»

2.1	Наружная лестница	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,30-0,4	п. 5.1.12	
2.2	Пандус стационарный, дублирующий наружную лестницу	0	0	0	Уклон пандуса «К»	% (уклон)		Не более 5 (1:20)	п. 6.1.2	
					Уклон пандуса припри ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	% (уклон)	-	Не более 8 (1:12)		
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и	0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	-	Не менее 0.75	п.6.1.3	

	т.п.)									
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 6.2.17	
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	«К»	наличие				
2.6	Входные площадки									
	Главный вход	1	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.1.4	
		1	0	1	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001	
		0	1	1	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	0	0	Поперечный уклон	%	-	1-2	п. 6.1.4	
		1	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
		1	1	1	Высота площадки без пандуса	м	0,12	Не более 0,025	п.4.1.9	
		1	0	0	Ширина входной площадки «К»	м	≥ 1,50	≥ 1,50	п. 5.1.3	
		1	0	0	Глубина входной площадки «К»	м	≥ 1,85	≥ 1,85	п. 5.1.3	
		0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м		≥ 2,20	п. 6.1.4	
		0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м		≥ 2,20		
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.5.1	
		1	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	да		п.6.5.1	
2.7	Входные тамбуры	1	1	1	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м		Не менее 1,6	п.6.1.8.	
					Ширина тамбура, при глубине от 1,8м до 1,5м (при реконструкции)	м	0,86	Не менее 2,3		
		0	0	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие				
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	1	1	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м		Не менее 1,2	п. 6.1.5	
					Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	м	0,63	0,9		
					Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий в свету «К»	м	-	0,9 – 1,2		

	Входная дверь	1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,25	Не более 0,014		
		0	1	1	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	нет			
		0	1	1	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	-	Не выше 1.0		
					Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м	-	Не ниже 1,6		
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 6.5.1	
	Прозрачные двери на входах и в здании, прозрачные ограждения и перегородки	0	1	1	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 0,9-1.0 м от пола «К»	наличие	-		п. 6.1.6	
Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 1.3-1.4 м от пола «С»					наличие	-				
2.9	Вестибюли общественных зданий	0	1	1	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	-	Не менее 0,95	п. 6.1.9	
					Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Звуковые информаторы «С»	наличие	нет		п. 6.5.7	
		0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет			
2.10	Входные площадки									
	Дополнительный вход	1	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.1.4	
		1	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001	
		0	1	1	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.1.4	
		0	0	0	Поперечный уклон	%	-	1-2		
		1	0	0	Поверхность покрытия твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
		0	0	0	Высота площадки без пандуса	м	-	Не более 0,025	п.4.1.9	
		1	1	1	Ширина входной площадки «К»	м	1,0	≥ 1,50	п. 5.1.3	
		1	0	0	Глубина входной площадки «К»	м	2,0	≥ 1,85	п. 5.1.3	
		0	1	1	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м		≥ 2,20	п. 6.1.4	

		0	1	1	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м		≥ 2,20			
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.5.1		
		1	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	да		п.6.5.1		
2.11	Входные тамбуры	1	1	1	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м		Не менее 1,6	п.6.1.8.		
					Ширина тамбура, при глубине от 1,8м до 1,5м (при реконструкции)	м	1,1	Не менее 2,3			
		0	0	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие					
2.12	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	1	1	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м		Не менее 1,2	п. 6.1.5		
					Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	м	0,60	0,9			
					Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий в свету «К»	м	-	0,9 – 1,2			
2.13	Входная дверь	1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,05	Не более 0,014			
		0	1	1	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	нет				
		0	1	1	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	-	Не выше 1,0			
					Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м	-	Не ниже 1,6			
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 6.5.1		
2.14	Прозрачные двери на входах и в здании, прозрачные ограждения и перегородки	0	1	1	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 0,9-1.0 м от пола «К»	наличие	нет		п. 6.1.6		
					Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 1.3-1.4 м от пола «С»	наличие	нет				
2.15	Вестибули общественных зданий	1	1	1	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0,75	Не менее 0,95	п. 6.1.9		

3. Пути движения внутри здания

		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
Название зоны (технического средства)		Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детский морской центр Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный моряк»								
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	-	0,3	п.6.2.3	
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	-	0,3		
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	-	0,3		
		1	0	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	2,0-1,5	Не менее 1,5	п. 6.2.1	
					Ширина пути движения в переходах в другое здание «К»	м	-	Не менее 2.0		
		1	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	0,9	не менее 0,9	п.6.2.2	
		1	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,4	не менее 1,4	п.6.2.2	
		1	0	0	Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	1,2	не менее 1,2	п.6.2.2	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	м	-	не менее 0,05	п.6.2.6	
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	-	не более 0,013	п.6.2.7	
3.2	Открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	0	0	Ширина «К»	м	1,1	Не менее 0,9	п. 6.2.4	
		0	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	-	Не более 0,014	п. 6.2.4	
		0	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 6.4.1	
3.3	Междуэтажная	1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О»,	м	0,26	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012	

	лестница				«С»				п.6.2.8	
		1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0,20	0,12- 0,15		
		1	1	1	Ширина марша лестниц «О»	м	1,4	Не менее 1,35		
		1	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	1,0	0,9	П. 6.2.11	
		0	0	1	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.6.1.2	
		0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	-	0,9	п. 6.2.11	
		1	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	да		п. 5.1.11	
		1	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да		п.5.1.12	
		0	1	1	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м		0,3	П. 6.2.11	
		1	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	0.03- 0,05		
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0,06	не менее 0,045	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12	
		0	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06		
3.4	Внутренний пандус стационарный, дублирующий наружную лестницу	0	0	0	Уклон пандуса «К»	% (уклон)		Не более 5 (1:20)	п. 6.1.2	
					Уклон пандуса припри ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	% (уклон)	-	Не более 8 (1:12)		
3.5	Пандусы стационарные	0	0	0	Высота одного подъема «К»	м	-	Не более 0,45	п. 6.2.9,	
3.6	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м		Не менее 0,8	п. 6.2.9	
3.7	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 6.2.17 ГОСТ Р 51630-2000	
3.8	Подъемники	0	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие	нет			С

	мобильные									посторонней помощью
3.9	Лифты	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	-	Не менее 1,1	п. 6.2.14	
3.10	Эскалаторы	0	0	0	Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С»	наличие	-		п.6.2.18	
3.11	Пути эвакуации	0	1	1	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	нет		П.6.2.8	
		0	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрашены краской, светящейся в темноте «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.2.29	
		1	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.5.5	
		1	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	да		п.6.5.1	

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетированы по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкеты.

	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детский морской центр Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный моряк»				
4.1	Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях									
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	0	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	5, но не менее одного места	п. 8.1.3	
4.1.2	Коридоры, места ожидания	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К»	м	0	не менее 3,2	п.7.3.5	
		1	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К»	м	2,7	не менее 2,8		
		0	0	0	При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной	наличие	-		п.7.1.6	

					3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор					
		1	0	0	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	да		п.6.5.4	
		1	0	0	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	да			
		1	1	1	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м	1,5	1,5-4,5		
		1	0	0	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	да		п. 8.1.6	
		1	0	1	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	да			
4.1.3	Помещения для приема посетителей				Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:				П.8.1.11, 8.7.3	
		1	0	0	на одно рабочее место	кв.м	12	12		
		0	0	0	на два рабочих места	кв.м	-	18		
		1	1	1	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	1,2	Не более 0,85	п.8.1.7	
		1	0	1	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	м	1,1	Не менее 1,0	п.8.1.7	

4.2. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях

4.2.1	Помещения	1	0	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»	м	0,9	От 0,85 до 1,1	п.5.4.2	
		1	0	0	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	0,9	Не менее 0,4		п.5.4.2
		1	0	0	Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	0,8	Не более 0,8		

5. Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)

	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детский морской центр Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный моряк»
--	---------------------------------------	--	--	--	---

5.1	Универсальная кабина	1	1	1	Ширина «К»	м	1,8	Не менее 2,2	п. 6.3.3	Размеры доступных и универсальных
		1	1	1	Глубина «К»	м	1,8	Не менее 2,25		
		1	1	1	Ширина двери кабины «К»	м	0,89	Не менее 0,9		
		1	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	наружу	Наружу		
		0	1	1	Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие	нет			
		0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Опорный поручень около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет			
		0	0	0	Высота расположения писсуара «К»	м	-	0,45-0,5		
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.3.6	
		0	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
5.2	Кабина в общественной уборной	1	1	1	Ширина «К»	м	0,83	Не менее 2,2	п. 6.3.3	Размеры доступных и универсальных
		1	1	1	Глубина «К»	м	1,2	Не менее 2,25		
		1	1	1	Ширина двери кабины «К»	м	0,81	Не менее 0,9		
		1	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	наружу	Наружу		
		0	1	1	Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие	нет			
		0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Опорный поручень около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет			
		0	0	0	Высота расположения писсуара «К»	м	-	0,45-0,5		
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.3.6	

		0	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.3.6

6. Автостоянки

Название зоны					Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детский морской центр Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный моряк»				
6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	1	1	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%		10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п. 5.2.1
		0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м		Не далее 50	п. 5.2.2
		0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	м		Не далее 100	
		0	0	0	Ширина зоны для парковки «К»	м		3,6	п. 5.2.4
		0	0	0	Длина зоны для парковки «К»	м		6,0	
		0	0	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие			п. 5.2.1
		0	0	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие			
		0	0	0	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м		от 1,5 до 2.0	
6.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0	Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах -колясках	наличие	нет		п.5.2.5

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетизируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подъезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

+7 (921) 364-83-48
Телефон

Специалист по разработке проектов
Уд. № 7827 00073664
Заполнил Анкету:

Дубик Г.А.
ФИО

(подпись)

« 11 » ноября 2019 г.

Согласовано:

Директор ГБУ ДО детский морской центр
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
«Юный моряк»
Должность руководителя обследованного объекта

Романчук Е.Л.
ФИО

(подпись)

« 11 » _____ 2019 г.

АКТ
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции
или капитального ремонта)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детский морской центр Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный моряк»

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
197760, г. Санкт - Петербург, г. Кронштадт, ул. Советская, дом 39, литера А

Сведения об Объекте:

1-2 этаж жилого 3-х этажного здания, 1 172,4 кв. м;

наличие прилегающего земельного участка: земельного участка: *нет;*

Форма собственности: *собственность субъектов Российской Федерации;*

Объект культурного наследия: *да, Охранное обязательство №3176 от 17.12.1999г.,
имеем Соглашение №1 о внесении изменений в охранное обязательство
от 22.06.2017г.*

Основание для пользования Объектом: *оперативное управление;*

Административно-территориальная подведомственность: *региональная;*

Наименование и адрес вышестоящей организации: *Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга 197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, пр. Ленина, д.36*

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Основной вид деятельности: ОКВЭД- 85.41.9 *Образование дополнительное детей и
взрослых прочее, не включенное в другие группировки*

Наименование предоставляемых услуг: *дополнительное образование;*

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,
вместимость, пропускная способность): *250 человек/день;*

Форма способа оказания услуг: *на объекте;*

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): *дети;*

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект: *инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения,
инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением интеллекта.*

Мы, нижеподписавшиеся,

*Директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
детского морского центра Кронштадтского района Санкт – Петербурга
«Юный моряк» Романчук Елена Леонидовна, с одной стороны, и председатель
Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир»*

Никитин Алексей Григорьевич, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У) / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет* ;
2. Пандус стационарный наружный: *нет*;
3. Пандус стационарный внутренний: *нет*;
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет*;
5. Наружная лестница входной зоны: *нет*;
6. Внутренняя лестница входной зоны: *да, (не соответствует О,С)*;
7. Поручни наружные входной зоны: *нет*;
8. Поручни внутренние входной зоны: *да, (не соответствуют О,С)*;
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (не соответствуют К,О,С)*;
10. Подъемные платформы наружные: *нет*;
11. Подъемные платформы внутренние: *нет*;
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *да, (не соответствует К,О,С,Г,У)*; дополнительно установлена табличка с номером телефона: *нет*;
13. Лифт пассажирский: *нет*;
14. Лифт грузовой: *нет*;
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет*;
16. Санитарно-гигиеническое помещение: *да, (условно соответствует О,Г,У не соответствует К,С)*;
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *нет*;
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет*;
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет*;
- надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет*;
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет*;

17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*;

18. На официальном сайте *Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования детского морского центра Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный моряк»* в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.dmc-unmor.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да*;

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в *Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования детский морской центр Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный моряк»* расположенном по адресу: *197760, г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Советская, дом 39, литера А* и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время условно доступным для инвалидов (кроме инвалидов на креслах-колясках) и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Прилегающая территория не принадлежит организации.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом №02-Д от 11.01.2019г. назначены ответственные сотрудники учреждения: -заместитель директора по административно-хозяйственной части <i>Власова Надежда Георгиевна</i> , -заместитель по учебно - воспитательной работе <i>Полесская С.В.</i> , для сопровождения инвалидов и МГН, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа.	Приказ №02-Д от 11.01.2019

		<i>(Инструктаж проведён 02.09.2019г. Провела: - заместитель директора по административно-хозяйственной части Власова Надежда Георгиевна,</i>	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К,О,С,Г,У	<i>Главный вход.</i> На входном узле, у входной двери, установлена кнопка вызова ответственного сотрудника организации для сопровождения до места предоставления услуги.	
2.2	К,О,С,Г,У	<i>Главный вход.</i> Над входным узлом установлен навес, установлено освещение. На входном узле перепад высот в виде ступени. Недопустимо применение одиночных ступеней п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.1 СП 59.13330.2012 Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу 1,6х2,0 м Перед входной дверью отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка. Тактильные напольные указатели следует выполнять по ГОСТ Р 52875-2018 Отсутствует тактильная, информационная вывеска с названием организации, часами работы, текстом со шрифтом Брайля. Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. Отсутствует смотровое окно в полотне входной двери. Ширина входной двери, внутренней двери тамбура меньше нормы. Завышен порог входной двери. У доводчика на входной двери отсутствует задержка на 5 секунд. Отсутствует контрастная маркировка проёма внутренней двери тамбура. Стеклянное полотно внутренней двери тамбура не имеет контрастную маркировку. Между входной дверью и внутренней дверью тамбура расстояние 0,86см. Габариты тамбура меньше нормы.	
2.3	К,О,С,Г,У	<i>Дополнительный вход.</i> На входном узле, у входной двери, установлена кнопка вызова ответственного сотрудника организации для сопровождения до места предоставления услуги.	
2.4	К,О,С,Г,У	<i>Дополнительный вход.</i> Над входным узлом установлен навес, установлено освещение. На входном узле, входная площадка по периметру оборудована ограждением из металлического профиля. На поверхности входной площадки имеются неровности. Размеры входной площадки при открывании полотна	

		<p>входной двери наружу 1,0x2,0 м</p> <p>Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4x2,0 м или 1,5x1,85 м.</p> <p>п.5.1.3 СП 59.13330.2012</p> <p>Перед входной дверью отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка.</p> <p>Тактильные напольные указатели следует выполнять по ГОСТ Р 52875-2018</p> <p>Отсутствует тактильная, информационная вывеска с названием организации, часами работы, текстом со шрифтом Брайля.</p> <p>Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов.</p> <p>Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери.</p> <p>Отсутствует смотровое окно в полотне входной двери.</p> <p>Ширина входной двери, внутренней двери тамбура меньше нормы.0,6м.</p> <p>Завышен порог входной двери, внутренней двери тамбура.</p> <p>У доводчика на входной двери отсутствует задержка на 5 секунд.</p> <p>Отсутствует контрастная маркировка проёма внутренней двери тамбура.</p> <p>Между входной дверью и внутренней дверью тамбура отсутствует ровная горизонтальная площадка.</p> <p>Имеется перепад высот в виде уклона.</p> <p>Передвижение в тамбуре доступно.</p>	
2.5	К,О,С,Г,У	<p>Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2</p>	Приказ №02-Д от 11.01.2019
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К,О,С,Г,У	<p>Переходы в другое здание, внутренние пандусы, подъёмные платформы, лифты отсутствуют.</p> <p>Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и открытые проемы, достаточны для передвижения.</p>	
3.2	О,С,Г,У	<p><i>Межэтажный лестничный марш.</i></p> <p>Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов.</p> <p><i>Входная дверь на междуэтажный лестничный марш и помещения второго этажа:</i></p> <p>Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери.</p> <p>Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация перед входной дверью.</p> <p>Завышен порог входной двери.</p> <p>Отсутствует смотровое окно в полотне входной двери.</p> <p>Отсутствуют тактильные пиктограммы с номером этажа.</p>	

		<p>Перед лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка. Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875-2018</p> <p>На проступях краевых ступеней лестничного марша нанесена контрастная маркировка.</p> <p>Лестничным марш оборудован перилами с деревянным поручнем с внутренней стороны.</p> <p>Лестничным марш оборудован пристенным деревянным поручнем.</p> <p>Площадка второго этажа оборудована ограждением.</p>	
3.3	К	Отсутствуют технические средства, отсутствуют мобильные подъемные средства для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках к помещениям.	
3.4	К,О,С,Г,У	Эвакуационный выход не адаптирован для инвалидов.	
3.5	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2	Приказ №02-Д от 11.01.2019
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	<p>Целевая зона - зона обслуживания инвалидов из числа посетителей - находится на первом этаже здания.</p> <p>Отсутствует тактильная, рельефно-графическая, информационная мнемосхема.</p> <p><i>Первый этаж.</i></p> <p>В холле расположен пост охраны.</p> <p>В зоне входного узла расположена рамка металлоискателя</p> <p>Ширина 0,77м. меньше нормы.</p> <p>Имеется доступ для инвалидов.</p> <p>Предусмотрена зона ожидания с сидячими местами.</p> <p>Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования.</p> <p>Отсутствуют пиктограммы «Направление движения».</p> <p>Установлен телемонитор.</p> <p>В помещении организации для инвалидов достаточно места для движения по коридорам.</p> <p>Установлены сидячие места для отдыха, ожидания.</p> <p>Ширина коридоров 2,0м.</p> <p>На первом этаже коридор частично сужен расставленной мебелью (сидячими местами для ожидающих посетителей)</p> <p>Перемещения доступны.</p> <p><i>Гардероб.</i></p> <p>Расположен на первом этаже.</p> <p>Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов.</p> <p>Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери.</p> <p>Габариты входной двери не соответствуют норме (ширина двери 0,66м.), ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка).</p> <p>Высота стойки обслуживания выше нормы 0,92</p>	

	<p>В гардеробе находится ответственный сотрудник.</p> <p><i>Учебные классы</i> Помещение не обозначено тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация перед входной дверью. Параметры входной двери, не соответствуют нормам (ширина двери) Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка).</p> <p><i>Актальный зал</i> Помещение не обозначено тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация перед входной дверью. Параметры входной двери, не соответствуют нормам (ширина двери, 0,66м., превышен порог) Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Помещение Актального зала одноуровневое. От входной зоны справа и левой стороны расположены ряды с сидячими местами. Отведены места для кресел-колясок размещающиеся на ровном полу, перед сценой. Отсутствуют кресла с вмонтированными системами индивидуального прослушивания. Отсутствует индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства. В Актальном зале расположена сцена. Сцена имеет ступень. Перед подъёмом на сцену отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка. Опорные поручни отсутствуют. Актальный зал не адаптирован для инвалидов.</p> <p><i>Спортивный зал</i> Помещение не обозначено тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация перед входной дверью. Параметры входной двери, не соответствуют нормам (ширина двери, 0,66м.) Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Спортивный зал не адаптирован для инвалидов.</p> <p><i>Туристический</i></p>	
--	---	--

		<p>Помещение не обозначено тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация перед входной дверью. Параметры входной двери (0,9м.) <i>Тренажёрный</i> Помещение не обозначено тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация перед входной дверью. Параметры входной двери (0,9м.)</p> <p><i>Объединение судомодельный</i> Помещение не обозначено тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация перед входной дверью. Параметры входной двери (0,9м.завышен порог)</p> <p><i>Второй этаж.</i> Отсутствует тактильная, рельефно-графическая, информационная мнемосхема. <i>Учебные классы</i> Помещение не обозначено тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация перед входной дверью. Параметры входной двери (0,9м.завышен порог) <i>Директор</i> Помещение не обозначено тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация перед входной дверью. Параметры входной двери (0,9м)</p>	
4.2	К,О,С,Г,У	<p>Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2</p>	Приказ №02-Д от 11.01.2019
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К,О,С,Г,У	<p><i>Санитарно-гигиеническое помещение.</i> Расположено на первом этаже. Раздельный мужской, женский. Женский универсальная кабина. Состоит из 2-х помещений Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов.</p>	

		<p>Туалетная комната состоит из 2-х помещений. Дверь в первое помещение большой площади имеет ширину меньше нормы 0,87м, завышен порог. Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация перед входной дверью. В первом помещении установлена раковина умывальника. Высота раковины умывальника выше нормы 0,88м Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника. Установлено зеркало у раковины умывальника Установлен диспенсер, установлен осушитель. Во втором помещении малой площади установлен унитаз. Высота унитаза ниже нормы 0,40м. Унитаз не оборудован стационарными откидными опорными поручнями возле унитаза. Расстояние между унитазом и стеной меньше нормы 0,27м Отсутствует крючок для костылей с тактильной пиктограммой Отсутствует кнопка экстренной помощи с тактильной пиктограммой Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению</p>	
5.2	К,О,С,Г,У	<p><i>Мужской, кабина в общественной уборной.</i> Состоит из 2-х помещений Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов. Туалетная комната состоит из 2-х помещений. Дверь в первое помещение малой площади имеет ширину меньше нормы 0,87м. Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация перед входной дверью. В первом помещении установлена раковина умывальника. Высота раковины умывальника выше нормы 0,87м Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника. Отсутствует зеркало у раковины умывальника Установлен диспенсер, установлен осушитель. Дверь во второе помещение большой площади имеет ширину меньше нормы 0,87м, завышен порог. Во втором помещении большой площади оборудованы три кабины. Дверь в кабину имеет ширину меньше нормы 0,81м. Высота унитаза 0,45м. Унитаз не оборудован стационарными откидными опорными поручнями возле унитаза. Расстояние между унитазом и стеной меньше нормы 0,31м Отсутствует крючок для костылей с тактильной пиктограммой Отсутствует кнопка экстренной помощи с тактильной пиктограммой. Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению</p>	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	<p>Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2</p>	<p>Приказ №02-Д от 11.01.2019</p>

6.2	К,О,С,Г,У	<p>На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.dmc-unmor.ru/ размещена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контактная информация. - информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема). - версия сайта для слабовидящих граждан. - информация о предоставляемых услугах. - информация о доступности для инвалидов на объекте. - информация о предоставлении услуг инвалидам. - условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов. - информация с указанием наличия / отсутствия парковки для инвалидов. - информация с указанием наличия / отсутствия санузла для инвалидов. 	
6.3	К,О,С,Г,У	<p>Приказом №91-К от 07.10.2019г. назначен ответственный сотрудник:</p> <p><i>- педагог дополнительного образования Романчук А.А.,</i> для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.</p>	<p>Приказ №91-К от 07.10.2019</p>
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	<p>Маршрут движения от ближайшей остановки общественного транспорта на <i>улице Советская (площадь Рошалья) - 160 м.</i></p> <p>Общественный наземный транспорт: <i>Автобус: №1Кр, №2Кр</i> <i>Маршрутное такси: №405</i></p>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О	Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории, прилегающей к учреждению нет.	

Директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования детский морской центр Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный моряк»

 Романчук Е.Л.

М.П.

Дата

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир»



Никитин А.Г.

Дата

11.11.2019